

## Solução para Adobe Flashplayer

O script Px tem uma função incorporada para exibir uma animação do motor, o diagrama de válvula, que é baseada no componente Adobe Flash Player ActiveX. A partir de 31.12.2021, a Adobe deixou de oferecer suporte ao Flash Player e, a partir de 01.12.2021, começou a bloquear o lançamento de conteúdo Flash Player nas versões atuais dos sistemas operacionais. A este respeito, a animação da temporização da válvula pelo script Px agora também está desabilitada, bem como a exibição da escala de cores na guia "Fase" do script CSS.

Caso o Flashplayer esteja com mau funcionamento, siga as instruções:

- Remova tudo relacionado ao Adobe Flash Player;
- Baixar arquivo [ADOBE\\_RUNTIMES\\_ALLINONE\\_28.01.2021.zip](https://drive.google.com/file/d/1DfKJQDX9qjKtq-kfz04grHEOr3vGYppx/view?usp=sharing) no link:  
<https://drive.google.com/file/d/1DfKJQDX9qjKtq-kfz04grHEOr3vGYppx/view?usp=sharing>
- Extraia o conteúdo usando um programa apropriado e na pasta criada no sistema, execute o arquivo "*\_Create installation script.cmd*" - uma linha de comando aparecerá e o instalador será iniciado;
- Na seção Adobe Flash ActiveX / NPAPI / PPAPI plugins selecione (mude a caixa de seleção) 32.0.0.371 (MOD999);
- Na seção Adobe Standalone Flash Player selecione (altere a caixa de seleção) Adobe Standalone Flash Player 32.0.0.371 (MOD999) ;
- Deixe o resto das caixas de seleção como estão;
- Clique em "Avançar";
- Espere até o final da instalação.

Agora você pode iniciar o programa AUTOSCOPE IV, abrir o arquivo de oscilograma com o registro de teste Px e executar o script - na guia "Fases de tempo", uma animação deverá aparecer agora.

PS:

Eu mesmo fiz essas operações, verifiquei - tudo funciona.